

Информационен лист

Винтова част на изпускателя Plan подходящ за душ корита от Серия HL570 и HL520F



Фиг.1



Фиг.2

Новата винтова част HL0570.7E е специално разработена за душ корита, които не отговарят на нормите за геометрията на отточния отвор съгласно EN 251. По-подробно, това е за конуса на отточния отвор, който е направен плосък в такива корита.


На практика такива душ-корита не са типични за инсталатора на пръв поглед. Едва при свързване към отточната гарнитура, става ясно, че периферията на диска на изпускателя не ляга плътно върху душ коритото (виж фиг.2) и че няма преход на ниво в тази област. Водата не може да се оттича също напълно на това място. С новата винтова част HL0570.7E, душ коритата с HL сифони, които не отговарят на нормите, вече могат да бъдат свързани професионално (виж фиг.1). Новата винтова част е подходяща за душ корита с отвор 90 мм и може да се поръча индивидуално или като комплект със следните артикулни номера:



Винтова част HL0570.7E-Plan



Винтова част с контрагайка HL0570.1E-Plan



HL570.0-Plan FlexBox с винтова част Plan

Наличен от: 06/2023

Цени: виж Ценовата листа